


2025.01.23 安全支援アプリ v1.5.0 リリース内容について



- 安全支援アプリについて、以下の日程・内容にてリリースを致します。

リリース作業日程：日本時間 1月23日(木) 14:00～15:00

NO.	機能	概要	詳細
1	結果のダウンロード機能	機能改善です。 診断結果、診断履歴の画面から「ダウンロード」ボタンを押すことで、3件の指摘事項をまとめて出力するためのプレビュー画面を実装しました。	次ページ以降の説明を参照ください。
2	保存結果の評価を変更可能に修正	機能改善です。 「診断履歴」画面から、保存された結果の評価（Good/Badボタン）の内容を変更できるようになりました。	左記の通りです。
3	アプリケーションの参照データを追加	機能改善です。 類似事例の参照データとして、国交省が提供している建設工事事故データベースの事故データを追加しました。	左記の通りです。

No1

診断結果、診断履歴の画面から「ダウンロード」ボタンを押すことで、3件の指摘事項をまとめて出力するためのプレビュー画面を実装しました。



↓ ダウンロード

保存

← 戻る | プレビュー

↓ ダウンロード

🖨️ 印刷

PDFダウンロードや
直接印刷ができます

表示する項目を選択

- ☒ ①：作業員の転倒事故
 - ☒ 詳細と対策
 - ☒ 類似事例
 - ☒ 関連法令
- ☒ ②：重機の転倒事故
 - ☒ 詳細と対策
 - ☒ 類似事例
 - ☒ 関連法令
- ☒ ③：誤操作による衝突事故
 - ☒ 詳細と対策
 - ☒ 類似事例
 - ☒ 関連法令

出力したい項目・内容を
細かく設定できます

備考

メモなど自由に記入しましょう

0/300

コメントや署名などを
自由に記入できます

①：詳細と対策

リスク 作業員の転倒事故

作業員が油圧ショベルのキャビンに出入りしている状況である。油圧ショベルは傾斜地に位置しており、地面が不安定であるため足元が滑る可能性がある。さらに、高さがあるため、転倒時に大きな怪我を負うリスクがある。画像の中央部分で、作業員がショベルに乗り込んでいる動作が確認できる。

対策案

1. 安全手順を徹底する
2. 足元を安定化する

1. 作業員に安全手順を徹底し、ショベルの乗降時にはゆっくりと慎重に動くことを促す。作業前に作業手順を確認し、事故を未然に防ぐ。
2. 作業エリアの足元を平滑化し安定化するために砂利を追加するなどの処置を行い、滑らないようにする。

①：類似事例

- 2020年2月13日、ブロック積基礎工の土砂撤去作業中、バックホウのオペレーターがエンジンを停止せずに降車しようとした所、作業服が旋回レバーに引っかかり、キャタビラーとバックホウの本体の隙間に巻き込み負傷した。
- 2021年11月、重機置場から作業場へ重機で斜路を移動中、斜路上部に埋まっていた一部露出した岩塊に乗り上げ、重機前方が下がり、反動で操縦者が投げ出された。その際、操縦者の着衣が操作レバーに引っ掛かり、重機が誤作動し岩塊を滑り重機が転倒し投げ出された操縦者に乗りかかった。

ダウンロード機能が更に便利になりました

